

Příloha č.1 – Specifikace způsobu odstranění Reklamované vady díla

Upravené řešení Zhotovitele spočívá v provedení opravy v této skladbě:

- Asfaltová penetrace
- Asfaltová lepenka
- Folie proti vlhkosti
- Zvýšená (12 cm) roštová podlaha s bodovou kročejovou izolací 10mm, včetně montáže provzdušňovacího potrubí
- Folie proti vlhkosti 2x
- 2x JSD deska (2 x 10mm)
- Finální sportovní podlahová krytina TERAFLEX
- Obvodové lišty MDF
- Lajnování, montáž sportovního nářadí